

令和元年10月13日
東日本高速道路株式会社

台風19号による通行止め区間および損傷状況について

(10月13日 6時)

台風19号の影響に伴い、復旧・安全確認作業などにより、広い範囲で通行止めとなっています。
高速道路をご利用されるお客さまは、お出かけ前に最新の交通状況をご確認いただきますようお願いいたします。

1. 通行止め区間

別添図のとおり。

2. 損傷の状況

別紙のとおり、土砂崩落や倒木・枝葉散乱などの損傷を確認しております。

これらの箇所では、復旧・安全確認作業などを進めておりますが、通行止め解除までには時間を要する見込みです。

お客さまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

【東北地方整備局等の状況】

- [【道路】台風19号接近による通行止めの可能性について\(第7報\)](#)


【最新の交通状況】

- [道路交通情報NOW!!](#) — 日本道路交通情報センター
- [ドライブラフィック\(PC・スマホ\)](#)
- [ドライブラフィック\(携帯\)](#)
- [NEXCO東日本\(道路防災情報\)公式ツイッター](#)
- [NEXCO東日本\(北海道\)公式ツイッター](#)
- [NEXCO東日本\(東北\)公式ツイッター](#)
- [NEXCO東日本\(関東\)公式ツイッター](#)
- [NEXCO東日本\(新潟\)公式ツイッター](#)
- 走行中に入手できる道路交通情報
 - ・道路情報板
 - ・ハイウェイラジオ(AM1620kHz)

～放送している区間は、高速道路上の標識によりご案内しています。～

・ハイウェイ情報ターミナル

～SA・PAに設置されているモニター画面などにより、広域の道路交通情報をお知らせしています。～



台風19号に伴う高速道路の土砂崩落状況

R1.10.13 6:00



上信越道(佐久IC~小諸IC)



東北道(白河中央スマートIC)



常磐道(常磐富岡IC~浪江IC)