

台風19号に伴う高速道路の主な被害状況

R1.10.13 14:00

上信越道:千曲川氾濫
(小布施SIC)



上信越道:法面崩落



圏央道:法面崩落



仙台東部道路:枝葉散乱



仙台東部道路
・枝葉散乱

仙台南部道路:冠水影響



東北道(・山形道):法面崩落

