


# 台風19号に伴う高速道路の主な被害状況

R1.10.13 17:00時点

上信越道:法面崩落



圏央道:法面崩落



東北道(・山形道):法面崩落



横横道路:枝葉散乱

