

台風19号に伴う高速道路の主な被害状況

R1.10.13 18:00時点

上信越道: 法面崩落



東北道(・山形道): 法面崩落



横横道路: 枝葉散乱

