

平成 21 年 7 月 19 日

20:00 現在

東日本高速道路株式会社

北海道支社

道央自動車道 奈井江砂川 IC～滝川 IC 間の災害通行止めの状況について

平成 21 年 7 月 19 日の降雨の影響により、道央自動車道奈井江砂川 IC～滝川 IC 間（札幌方向）で本線側切土のり面の崩落が発生したため、13:12 から奈井江砂川 IC～滝川 IC 間（札幌方向）、13:36からは奈井江砂川 IC～滝川 IC 間（両方向）で通行止めを実施いたしました。

奈井江砂川 IC～滝川 IC 間（旭川方向）の通行止めについては 19:30 に解除しています。

現在の通行止め区間は、奈井江砂川 IC～滝川 IC 間（札幌方向）となっています。

(1) 災害の状況

奈井江砂川 IC～滝川 IC 間（札幌方向）73.05KP において、札幌方向の路面全体に土砂が流出している状況です。この土砂に車両 1 台が乗り上げ、別の 1 台が接触しましたが、けが人はありませんでした。

(2) 今後の予定

降雨状況等を見て現地の安全が確保でき次第、被害状況を調査し、復旧を実施する予定です。

現時点では明日未明まで降雨が続く予報となっていますので明朝から調査を開始し、復旧工事を実施することから明日も通行止めを継続する予定です。

復旧の目途は立っておりませんが、通行止めの解除予定につきましては今後の作業状況を見て、できるだけ早い時点でお知らせいたします。