

平成 21 年 7 月 20 日

19:00 現在

東日本高速道路株式会社

北海道支社

## 道央自動車道 奈井江砂川 IC ~ 滝川 IC 間の災害通行止めの状況について(第2報)

降雨に伴う本線側切土のり面の崩落に伴い、平成 21 年 7 月 19 日 13:12 から道央自動車道奈井江砂川 IC ~ 滝川 IC 間(札幌方向)で通行止めを実施しており、現在、復旧に向けた調査や検討を行っております。

### (1) 作業の状況

奈井江砂川 IC ~ 滝川 IC 間(札幌方向) 73.05KP(砂川市焼山)において、本線側切土のり面が道路延長約 30m に渡り崩落し、約 1500m<sup>3</sup> の土砂が流出しました。現在、のり面の復旧に向けた調査や復旧方法の検討を行っているところです。

また、復旧工事の準備として、のり面の樹木伐採、車線上の土砂の排除を行っています。

### (2) 今後の予定

のり面の復旧方法が決まり次第、工事に着手いたしますが、通行止めについては短くても明日まで継続する見込みです。通行止めの解除予定につきましては今後の作業状況をみて、できるだけ早い時点でお知らせいたします。