


## 東北自動車道 北上金ヶ崎~北上江釣子間 江釣子橋位





東北道 江釣子橋 遮音壁損傷による金属片落下状況



損傷箇所【拡大】



落下した金属片

