

## 高速道路の応急復旧状況

損傷した箇所については、緊急車の交通確保、一般車の交通確保と段階的な応急復旧を行っていきました。ただし一部区間では、路面の段差や波打ちなどが残っています。安全に十分ご注意して走行して下さい。

本来の快適な走行ができるよう、今後、本格復旧を進めてまいります。

## 東北道 福島飯坂 I C～国見 I Cの応急復旧状況



**損傷状況** : 盛土区間における道路本体の崩落と、その進行に伴う路面の亀裂




**応急復旧状況** : 道路本体の損傷した盛土部分を取り除き




**応急復旧完了** : 道路本体の崩落部を大型土のう（直径 1.2m）で押さえ安定させる

**本格復旧** : 長期的な耐久性を有する材料・工法で補修の予定

## 仙台東部道路 仙台東 IC～仙台港北 IC 東部高架橋の応急復旧状況



損傷状況：橋脚上に設置した、橋桁を支えている支承が損傷し、鉛直方向、水平方向にずれている。



応急復旧状況：鋼材の仮支柱を設置し、ジャッキアップ・水平移動し本来の位置に戻すとともに、損傷部位を補強。



応急復旧状況：破断した支承の代わりに鋼材を設置し、橋脚と橋桁を固定。

応急復旧状況：損傷した伸縮装置を撤去し舗装施工。

本格復旧：橋桁をジャッキアップし、新たに製作する支承・落橋を防止する装置・伸縮装置を設置し、再度、舗装を施工する予定